FICHE DE VISITE IQOA

						NOTE	3U
NUMERO	Mérindol	TYPE	Pont en Maçonnerie	RD	VC	PR	Les Malans

AGENCE	PERTUIS	CENTRE	CAVAILLON	COMMUNE	MERINDOL

DATE	16/07/19	METEO	BEAU	VISITEURS	J BARBOSA	L CASADO

EQUIPEMENTS

SUR OUVRAGE	Visite		Valid	
	Cl	S	Cl	S
Chaussée	2E			
Trottoirs et bordures	2E			
Dispositifs de retenue	2E			
Corniches	2			
Dispositifs d'évacuation des eaux				
Joints de chaussée et de trottoirs				
Autres équipements sur l'ouvrage				

SOUS OUVRAGE	Visite		Valid	
	Cl	S	Cl	S
Chaussée de la voie franchie				
Trottoirs et bordures				
Dispositifs de retenue				
Dispositifs d'évacuation des eaux				
CLASSE DES EQUIPEMENTS	2E			

STUCTURE

	Visite		Valid	
	Cl	S	Cl	S
Etanchéité	2			
Perrés				
Eléments de protection en site aquatique				
Tympans et murs	3U			
Vôute et piédroits des culées et des piles	3U			
Fondations – lit du cours d'eau				
Elargissement				
Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux				
Eléments de renforcement ou de réparation antérieurs				
CLASSE DE LA STRUCTURE	3U			

SYNTHESE POUR L'OUVRAGE

	Visite		Valid	
	Cl	S	Cl	S
Equipements	2E			
Structure	3U			
CLASSE DE L'OUVRAGE	3U			

OBSERVATIONS

Plusieurs désordres sont classés 3U :

- Fracture longitudinale en clef de voute avec rejet de 3 cm ;
- Déformation dans la géométrie des bandeaux amont et aval ;
- Affaissement de la douelle avec rejet de pierres ;
- Décollement du bandeau amont et aval
- Fracture oblique en pied de voute aval rive droite ;
- Déversement et affaissement du parapet amont.

Ces désordres peuvent être la conséquences de charges d'exploitation excessives.

A court terme, une étude par un BE spécialisé doit étre menée afin d'estimer si l'ouvrage peut etre sauvegardé ou s'il doit être remplacé.

SUGGESTIONS

Dans l'immédiat il convient limiter la circulation à 3,5T et d'imposer le passage des véhicules dans l'axe de l'ouvrage.
Dans l'attente du projet de réparation une surveillance renforcée doit être mise en œuvre : 1 constat visuel mensuel sur l'évolution de la fracture et des rejets de pierres à la clef.