Pont du chemin de Malans

Localisation

Vue vers le chemin

Pont du chemin de Malans

Vue vers le giratoire

Revêtement de chaussée HS

Pont du chemin de Malans

Défaut d'alignement en élévation du parapet

Accotements non revêtus et enherbés

Pont du chemin de Malans

Végétation

Lacunes de pierres

Pont du chemin de Malans

Date gravée sur le tympan aval rive gauche - 1874

Vue amont

Pont du chemin de Malans

Déformation de la voûte et défaut d'alignement

Pont du chemin de Malans

Pierre fracturée sur tympan et affaissement du bandeau amont

Points de compression et décompression du bandeau

Pont du chemin de Malans

Vue aval

Pont du chemin de Malans

Fracture longitudinale à la clé

Désolidarisation de pierres

Pont du chemin de Malans

Décollement du bandeau amont



Cisaillement de l'harpage

Pont du chemin de Malans

Fracture à la clé

Décollement du bandeau aval

Pont du chemin de Malans

Fracture oblique



Mauvaise étanchéité trace verte et disjointoiement